

章丘绿色动力再生能源有限公司 突发环境事件应急预案评审意见表

评审时间： 2022年7月22日 地点：章丘绿色动力再生能源有限公司
评审方式： <input type="checkbox"/> 函审， <input checked="" type="checkbox"/> 会议评审， <input type="checkbox"/> 函审、会议评审结合， <input type="checkbox"/> 其他_____
评审结论： <input type="checkbox"/> 通过评审， <input checked="" type="checkbox"/> 原则通过但需进行修改复核， <input type="checkbox"/> 未通过评审
<p>评审过程：</p> <p>章丘绿色动力再生能源有限公司于2022年7月22日，组织评审组对该公司的《突发环境事件应急预案》（以下简称《预案》，包括风险评估报告、应急资源报告等）进行了现场评审，评审组成员进行现场踏勘、审阅文本，经充分交流讨论，形成以下意见：</p> <p>《预案》内容基本符合公司实际，编制了《突发环境事件风险评估报告》、《环境应急资源调查报告》。现场情况描述基本清晰，设置了指挥机构，应急组织体系及职责明确；预防和预警机制、应急响应程序基本合理；现场应急处置措施和应急保障措施总体可行。《预案》编制整体符合《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》要求。</p> <p>本《预案》评审综合得分:78分</p>
<p>问题清单：</p> <ol style="list-style-type: none">1、预案格式不规范，内容冗长重复，引用编制依据有误。2、风险评估报告中风险物质分析不全，前后不一致；疏散路线图缺失，避险方法措施描述不全。3、公司预案体系中，内部各预案衔接性不强，特别是与生产安全事故预案界定模糊；与政府预案衔接针对性不强，发生一级突发环境事件时企业先期处置和后期指挥权移交程序描述不清。4、应急事件分级不规范，预警情形及应急响应级别描述不清晰，应急响应分级、处置内容前后不一致。5、应急物资台账不清晰，缺少应急物资分布图。6、初期雨水的收集、导流等防控措施不明确，缺少雨污管网分布图。7、现场处置措施针对性不强，未编制重点风险场所的现场应急处置卡。

修改意见和建议：

- 1、规范预案格式，内容删繁就简，更新引用编制依据。
- 2、规范风险评估报告，对风险物质分析进行补充梳理；补充疏散路线图，具体描述避险方法措施。
- 3、加强公司内部各预案以及与政府预案的衔接性，明确界定与生产安全事故预案的界限；进一步描述发生一级突发环境事件时企业先期处置和后期指挥权的移交情形。
- 4、对应急事件分级进行重新梳理，做到预警情形及应急响应级别描述清晰，前后对应。
- 5、重新梳理应急物资台账，补充应急物资分布图。
- 6、进一步梳理初期雨水的收集、导流等防控措施，补充雨污管网分布图。
- 7、增加现场处置措施的针对性，编制重点风险场所的现场应急处置卡。

评审人员人数：5

评审组长签字：刘永强

其他评审人员签字：

企业负责人签字：

李美红

孙宗华

2022年7月22日

附：定量打分结果和各评审专家评审表。